



水返しアングル等の床段差がある場合は注意願います
急降下停止装置
STD納まりではW~50、DH~125の下がりが生じます